



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail:

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

Телефоны: 8 (86368) 2-26-57.

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

Предписания №47/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №20 муниципального образования «Город Донецк»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Бурьянова И.И. № 47 от 28 апреля 2017 года и в соответствии со статьями 6 и 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «22» мая 2017 г. по 17 ч. 00 мин. «24» мая 2017 г. старшим инспектором ОНД и ПР по городу Донецку УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором г. Донецка по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дамер Ириной Павловной, проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 муниципального образования «Город Донецк», расположенного по адресу: пер. Гагарина, 70, г. Донецк, Ростовская область.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ №20 г. Донецка Кольцовой Ольгой Николаевной.

В соответствии с абзацем 10 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выход из подвала школы, в котором расположены хозяйственные помещения, в центральную лестничную клетку изолировать противопожарными преградами	«Запрещается устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток» п. 23-г Правил	01.05.2018г.	

		противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390		
2	Двери, установленные при выходе из коридора первого этажа в центральную лестничную клетку обеспечить приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах в нарушение п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» устанавливающего обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.	«При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	01.05.2018г.	
3	Двери, установленные при выходе из коридора второго этажа в центральную лестничную клетку обеспечить приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах в нарушение п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» устанавливающего обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.	«При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	01.05.2018г.	
4	Двери, установленные при выходе из коридора третьего этажа в центральную лестничную клетку обеспечить приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах в нарушение п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» устанавливающего обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.	«При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	01.05.2018г.	
5	Двери, установленные при выходе из коридора первого этажа в лестничную клетку, расположенную в западном	«При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных	01.05.2018г.	

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Донецку
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
капитан внутренней службы
Дамер И.П.

«24» мая 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ №20 г. Донецка

«24» мая 2017 г.



